Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 18:26

Link do produktu: https://pentagon.pl/zestaw-serwisowy-do-pompki-pcp-hill-mk5-p-14714.html



Zestaw serwisowy do pompki PCP Hill MK5

Cena	**109,00 zł**
Numer katalogowy	**367-012**
Kod producenta	**Z5128-201**
Elementy zestawu	**mosiężny tłoczek, 2 × silikonowe uszczelki, filtr**
Producent	**Hill Pumps, Anglia**
Marka	**Hill Pumps**

Opis produktu

Zestaw serwisowy do pompki PCP Hill MK5 zawiera komplet uszczelek, filtr oraz mosiężny tłoczek do samodzielnej wymiany.

Najczęstszymi objawami problemu związanego z uszczelnieniem jest opór podczas unoszenia dźwigni pompki oraz tendencja do odbijania w trakcie pompowania. Uszczelka tłoka jest kluczowym elementem pompki, jej żywotność może ulec skróceniu w wyniku przegrzania lub braku smarowania.