

Link do produktu: <https://pentagon.pl/zestaw-serwisowy-do-pompki-pcp-hill-mk4-p-14713.html>



Zestaw serwisowy do pompki PCP Hill MK4

Cena	159,00 zł
Numer katalogowy	367-002
Kod producenta	Z4128-401
Elementy zestawu pompek PCP	uszczelka tłoka, filtr mikronowy, komplet mniejszych uszczelek, drobne części metalowe
Producent	Hill Pumps, Anglia
Marka	Hill Pumps

Opis produktu

Zestaw serwisowy do pompki PCP Hill MK4 zawiera komplet uszczelek oraz filtr mikronowy do samodzielnej wymiany.

Najczęstszymi objawami problemu związanego z uszczelnieniem jest opór podczas unoszenia dźwigni pompki oraz tendencja do odbijania w trakcie pompowania. Uszczelka tłoka jest kluczowym elementem pompki, jej żywotność może ulec radykalnemu skróceniu w wyniku przegrzania oraz braku smarowania. Pompkę MK4 rozpoznajemy po kompozytowej podstawie.