

Link do produktu: <https://pentagon.pl/zestaw-serwisowy-do-pompki-pcp-hill-mk5-p-14714.html>



## Zestaw serwisowy do pompki PCP Hill MK5

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>109,00 zł</b>                                         |
| Numer katalogowy | <b>367-012</b>                                           |
| Kod producenta   | <b>Z5128-201</b>                                         |
| Elementy zestawu | <b>mosiężny tłoczek, 2 x silikonowe uszczelki, filtr</b> |
| Producent        | <b>Hill Pumps, Anglia</b>                                |
| Marka            | <b>Hill Pumps</b>                                        |

### Opis produktu

**Zestaw serwisowy do pompki PCP Hill MK5** zawiera komplet uszczelek, filtr oraz mosiężny tłoczek do samodzielnej wymiany.

Najczęstszymi objawami problemu związanego z uszczelnieniem jest opór podczas unoszenia dźwigni pompki oraz tendencja do odbijania w trakcie pompowania. Uszczelka tłoka jest kluczowym elementem pompki, jej żywotność może ulec skróceniu w wyniku przegrzania lub braku smarowania.